

H	L	C	AI	W	F
HORN CORN. ホーン	LIGHT FAROS ライト	CIGA. TABACO シガレット	AIR CON AIRE CON クーラー	WIPER LIMP. ワイパー	FLASHER DESTE. フラッシュ
20A	30A	20A	20A	10A	20A
B BAT. バッテリー	A AMMETER AMP. アンメーター		AC ACC. アクセサリ		IG IGN. SWT. イグニッション